


## Fahrzeuginformationen

Besitzer	Arval (Schweiz) AG
Referenz	2014006005
Model	Opel Insignia ST
Kennzeichen	FR 253387
Fahrgestellnummer	W0LGT8EMXE1084005
Macadam Referenznummer	XP-1002150823

## Gutachten 2014006005

Kilometerstand	179445	Adresse	
Füllstand Tank	100%	Galliker Service AG	
Sommerräder	Michelin, 245/45/18	Kantonsstrasse 2	
	VL 4 mm	VR 4 mm	6246
	HL 4 mm	HR 4 mm	Altishofen
Winterräder	NA		
	VL	VR	
	HL	HR	
Datum der Expertise	29-08-2017		

## Bilder und Dokumente



Kontrollen					
✓	Wartung Datum der letzten Wartung: 11.08.2016 Km der letzten Wartung: 122506 Wartung fällig: NACH SERVICEINTERVALL km	✓	Fahrzeugausweis	✓	Betriebsanleitung
✓	Serviceheft	✓	Motorfunktion	✓	Zustand Batterie
✓	Fahrzeug fährt				

Ausstattung			

Numerische Kontrollen					
5	Anzahl Türen	5	Anzahl Sitze	5	Anzahl Kopfstützen
2	Anzahl Schlüssel gesamt	2	Anzahl Funkschlüssel		

Gesamtreparaturkosten (exkl. MwSt.)	<b>CHF 1906,50</b>
Abzug für tolerierte Schäden (exkl. MwSt.)	<b>CHF 0</b>
Nachlass gemäss Matrix-Abschreibung (exkl. MwSt.)	<b>CHF 343,17</b>
Kosten zu verrechnen (exkl. MwSt.)	<b>CHF 1563,33</b>

Allgemeine Schäden	Reparaturkosten CHF 1906,50	Kosten zu verrechnen	CHF 1563,33
Karosserie - Lack Vorbereitung - Pauschalbetrag		Reparaturkosten	CHF 444,00
		Kosten zu verrechnen	CHF 364,08

Felge Alu VL poliert - Kratzer - I - Reparieren	Reparaturkosten	CHF 250,00
	Kosten zu verrechnen	CHF 205,00



Felge Alu HR poliert - Kratzer - I - Reparieren	Reparaturkosten	CHF 250,00
	Kosten zu verrechnen	CHF 205,00



Felge Alu VR poliert - Kratzer - I - Reparieren

Reparaturkosten CHF 250,00

Kosten zu verrechnen CHF 205,00



Felge Alu HL poliert - Kratzer - I - Reparieren

Reparaturkosten CHF 250,00

Kosten zu verrechnen CHF 205,00



Einstiegsweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair

Reparaturkosten CHF 200,00

*TUERFALZ HR*

Kosten zu verrechnen CHF 164,00



Fussmatte VL - Fehlt - E - Ersetzen

Reparaturkosten CHF 150,50

*SATZ FUSSMATTEN*

Kosten zu verrechnen CHF 123,41



Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen

Reparaturkosten CHF 70,00

Kosten zu verrechnen CHF 57,40



Tür Vorne L - Dell(en) - Kalt drücken / SR

Reparaturkosten CHF 42,00

Kosten zu verrechnen CHF 34,44



Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur

Reparaturkosten CHF 0,00

Kosten zu verrechnen CHF 0,00

