

Détails véhicule

VIN	JN1JCAT32 U0015540	Kilométrage	138 128 km	Energie	Diesel
Immatriculation	DV301PP	Date d'immatriculation	09/09/2015	Cylindrée	1598
Marque	NISSAN	Niveau carburant	50 %	Transmission	Automatique
Modèle	UNKNOWN X-Trail dCi 130 TEKNA Xtronic 7PL E6	Genre	VP	Vitesses	1
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	7	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/04/2018	Parc	TEA LA NORVILLE	Propriétaire	ARVAL FR
-------------------	------------	------	-----------------	--------------	----------






Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Véhicule Roulant - OK -			Carnet de garantie	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte de vitesse fonc. - OK -				




Options / Equipements

Nissan - BARRES DE TOIT DE PORTAGE

Pneumatiques

Continental 225/55/19 V Hiver 3.0 mm		Continental 225/55/19 V Hiver 2.0 mm	
Continental 225/55/19 V Hiver 5.0 mm		Continental 225/55/19 V Hiver 5.0 mm	

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante alu 19'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Entrée de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Capot																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								