


Détails véhicule

VIN	VF30UBHZT FS306438	Kilométrage	170 209 km	Energie	Diesel
Immatriculation	DY082RA	Date d'immatriculation	04/01/2016	Cylindrée	1560
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Automatique
Modèle	UNKNOWN 3008 1.6 BlueHDi120 SetS EAT6 Bus Pk	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	5	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/07/2018	Parc	TEA LA NORVILLE	Propriétaire	ARVAL FR
-------------------	------------	------	-----------------	--------------	----------



Autres informations techniques









Peinture Métallisée	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant - OK -	Kit roue secours Complet	✓	Carnet de garantie	✗
Moteur fonctionnant - OK -			Carnets de bord	✗
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 215/60/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/60/16 H Eté 5.0 mm	
Michelin 215/60/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 215/60/16 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnet de garantie</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Carnet de garantie	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Carnet de garantie																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Haut de hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Haut de hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Haut de hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 16"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 14	Opération	Forfait réparation
Elément	Carnets de bord																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Jante alu 16"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 14																								
Opération	Forfait réparation																								

Commentaires

Parc stockage : TEA LA NORVILLE